

[List](#) | [Find](#) | [Logout](#)

Operador:	Victor Moran									
Fecha:	04/Oct/23									
Turno:	Dias									
Consumiendo barco #:	ninguno									
Pila:	Ninguna									
U1 # de Camiones de Fly Ash - Cemex:	1	U1 # de Camiones de Fly Ash - Argos:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - MPSA:	2	U1 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	0			
U2 # de Camiones de Fly Ash - Cemex:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Argos:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - MPSA:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	0			
Trail:	10/4/2023 5:15:32 PM by Victor Moran // 10/4/2023 5:20:43 PM by Victor Moran //									

Seguridad:

Sistema Contra Incendios :
Sistema CO2 Reclaimer A :
Sistema CO2 Reclaimer B :
Termografia Pila Sur :
Termografia Pila Norte :

Ambiente:
- no hay reportes

Operaciones:
- Descarga de ceniza seca fly ash unidad 1.
- Limpieza de fly ash.
- limpieza de TC06.
- Prueba para alineamiento de TC05 A (Almex)

Operadores en Turno:
- Abraham Concepción.
- Víctor Moran.

Niveles de Silos de Carbon (metros libres):

Inicio:

U1-A :
U1-B :
U1-C :
U1-D :

Final:

U1-A :
U1-B :
U1-C :
U1-D :

Estatus de pilas de carbon:

A norte:
B sur:

U2-A :
U2-B :
U2-C :
U2-D :

U2-A :
U2-B :
U2-C :
U2-D :

Estatus de la Cancha de Carbon:
- se registro pila no hay puntos calientes,

Equipos usado para la transferencia de carbon:
Grupo Crusher Train: Grupo Reclaimer Train:

Equipos o instrumentos con falla durante la operacion:
- TC05 A - hay desalineamiento de la banda. Almex coloco chinos (mejor , mas no esta del todo alineada, requiere monitoreo). Pendiente de colocar belt

Notas
- Reclamador B- se realizo trabajos en el sistema d aire acondicionado,Queda energizado y operativo.
- Almex pendiente de bajar desechos y piezas de cambio de TC02 (pendiente de cierre de permiso)
- Obra Civil en contrapesa de TC02 - continúan trabajo en contención. TC02 en LOTO.
- Se realizo limpieza en TC06 y silos.
- limpieza en fly ash